

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Objekt	Åtgärd	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
2	Vaxholmsbryggan:									
3	Bryggan i sig	Inspektion	X	X	X	X	X	X	X	Reparerades i sin helhet 2013
4	Räcke, semafor, tidningslåda	Målning	X			X				
5	Trätrallen till bryggan	Lasering	X		X		X		X	
6	Badstegen	Inspektion	X	X	X	X	X	X	X	
7	Väntkuren	Målning	X		X		X		X	
8	Bänk	Tvättas	X		X		X		X	Städdagen
9	Planen utanför väntkuren	Klippning, ogräsrens.	X	X	X	X	X	X	X	
10	Betongpallisaden	Målning				1000				
11	Bryggorna i badviken:									
12	Betongelementen	Byte								
13	Kättingarna	Byte			5000			100 000		Nya 2004.
14	Trappa samt trätrallar	Lasering	2.000		1000		1000		2.000	
15	Y-bommarna	Byte								
16	Förtöjningsanordningar	Byte								
17	Badstegar	Inspektion	X	X	X	X	X	X	X	
18	Allmänt slitage och underhåll		3.000	3.000		3.000		3.000		
19	Brygga /Bastu			80 000	35 000					Underhåll
20	Gästbojar:									
21	Bojar	Byte		6.000					6.000	
22	Kättingar	Byte							20.000	Byttes 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
67	Uppsnyggning utmed vägar									Städdagen
68	Badviken (sand etc)	Gräs ytor		25 000						Vid behov
69										
70										
71	Övrigt:									
72	Sittbänkar		X		X		X		X	Städdagen
73	"Strandborden"		X		X		X		X	Städdagen
74	Gungan	Inspektion, lasering	X		X		X		X	Städdagen